



Comune dell'Aquila

SERVIZIO EMERGENZA SISMA E RICOSTRUZIONE
UFFICIO SUPER COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI



Rilevazioni stato dei luoghi relativa all'area breve

"S. Bernardino/S.Maria di Farfa"



Sito internet : <http://www.scscqaq.it>

SOPRALLUOGO DEL:		NOTE
Sett. Ottobre 2011		




A.	Note generali dell'Area	3
B.	Planimetria d'insieme	3
C.	Scheda	4



A. Note generali dell'Area

Sono in corso lavori di ricostruzione, sono completati i lavori di messa in sicurezza fatta eccezione della Chiesa di San Bernardino.

B. Planimetria d'insieme



S. BERNARDINO – S. MARIA DI FARFA

**A. Scheda****Descrizione**

Cantiere sito in via S. Maria a Forfora n°1, ove sono in corso opere di accantieramento, ditta Emerald 75

Illustrazione**Descrizione**

P.zza S. Maria di Farfa, condominio in fase di ristrutturazione, impresa Orione Costruzioni

Illustrazione**Descrizione**

Condominio sito in via V.Gentile n°2 denominato Fabbricato II, impresa MIC

Illustrazione



Descrizione

Condominio sito in via della Maiella,
impresa Cucchiarelli Lavori



Illustrazione



Descrizione

Condominio sito in via Maiella
Impresa Digimastri Costruzioni



Illustrazione



Descrizione

Condominio sito in via Maiella
Impresa Rosa Edilizia



Illustrazione



Descrizione

Condominio sito in via V. Veneto
Impresa Architecno srl


Illustrazione





Comune dell'Aquila

SERVIZIO EMERGENZA SISMA E RICOSTRUZIONE
UFFICIO SUPER COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI



Rilevazioni stato dei luoghi relativa all'area breve

“Porta Napoli”

Sito internet : <http://www.scscsq.it>



A.	Note generali dell'Area	3
B.	Planimetria d'insieme	4
C.	Scheda	5




A. Note generali dell'Area

L'area si estende da sud-est verso ovest partendo da via Gualtieri D'Ocre, con le intersezioni, del Viale XXIV Maggio e di Porta Napoli – Viale Crispi, fino a richiudersi su Santa Maria degli Angeli, Via Sturzo, Via Campo di Fossa, Via Generale Rossi.



B. Planimetria d'insieme



C. Scheda

Descrizione

VIA GUALTIERI D'OCRE
Lavori di riparazione
Condominio E
(Del Re Antonio)
Impresa affidataria:
Cargini Antonio
Subappalto: Blu Appalti Srl

Illustrazione



Descrizione

Viale Crispi

Lavori di riparazione
immobile ex ISEF in via di
ultimazione.

Impresa affidataria:
D'Audiutorio Appalti e
Costruzioni Srl

Illustrazione



Descrizione

VIA XXIV MAGGIO n. 19/21

Lavori in via di ultimazione
di demolizione edificio
limitrofo alla Clinica Sanatrix
da parte dei Vigili del Fuoco

Illustrazione





Descrizione

VIA A. DIAZ n.6

Condominio Vittorini cantiere attivo
(Impresa affidataria NIDACO)

Illustrazione



Descrizione

VIA GUALTIERI D'OCRE

Condominio B (Orsini Giovanni)
Impresa affidataria Blu Appalti Srl

Illustrazione



**Descrizione**

Via Cadorna, angolo via P. Colagrande:
attività di demolizione di n° 2 edifici da
parte dei Vigili del Fuoco

Illustrazione**Descrizione**

Lavori di restauro e recupero ambientale
di Porta Napoli; impresa affidataria
Consorzio Stabile Abruzzo Lavori –
L'Aquila

Illustrazione




Comune dell'Aquila

SERVIZIO EMERGENZA SISMA E RICOSTRUZIONE
UFFICIO SUPER COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI



Rilevazioni stato dei luoghi relativa all'area breve

"LAURETANA"



Sito internet : <http://www.scscsq.it>

SOPRALLUOGO DEL:		NOTE
Sett. - Ott. 2011		GF - MB - GS



A.	Note generali dell'Area	3
B.	Planimetria d'insieme	4
C.	Scheda	5



A. Note generali dell'Area


La zona si estende da Viale Duca degli Abruzzi, comprende Viale Don Bosco, Piazza Lauretana, la parte finale di via Roma ed è perimetrata nella parte a nord-ov dalle mura antiche della città.

Sul Viale Don Bosco, i lavori di ristrutturazione dell'edificio sono in via di completamento;

Allo stato attuale si rilevano più cantieri aperti sia per la ricostruzione, ma anche per la messa in sicurezza, come i lavori iniziati sulla chiesa di San Paolo di Via Roma.



B. Planimetria d'insieme



LAURETANA



C. Scheda

Descrizione

Sul Viale Duca degli Abruzzo restringimento della carreggiata per la presenza di cassoni per il conferimento di inerti e rifiuti differenziati;

Illustrazione



Descrizione

Su Via Arco Santa Croce, presenza di un cantiere per lavori di ristrutturazione edificio con impresa affidataria Edil CISA S.r.l. di Scarsella Angelo Amaddio, con Sede in Via L'Aquila 57 Fraz. Sassa – AQ -, con subappalto impresa S.P. Costruzioni di Schioppo Pio, con sede in Veroli (FR);

Illustrazione





Descrizione

Viale Don Bosco n° 9 presenza di un cantiere privato, impresa affidataria Cimini Group;

Illustrazione



Descrizione

Viale Don Bosco ,Salesiani, presenza di un cantiere privato, impresa affidataria Mancini;

Illustrazione



**Descrizione**

Via Santa Croce vista dall'arco: a destra cumuli di macerie derivanti direttamente da crolli, a sinistra recinzione di vecchio fabbricato già diroccato;

Illustrazione**Descrizione**

Via Santa Croce: da Via Arco Pizzoli al termine (arco Santa Croce) nessuna attività lavorativa in atto;

Illustrazione




Comune dell'Aquila

SERVIZIO EMERGENZA SISMA E RICOSTRUZIONE
UFFICIO SUPER COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI



Rilevazioni stato dei luoghi relativa all'area breve

"BANCA D'ITALIA"



Sito internet : <http://www.scscaq.it>

SOPRALLUOGO DEL:		NOTE
31.10.11		GF - MB - GS



A.	NOTE GENERALI DELL'AREA	3
B.	VISTA D'INSIEME	3
C.	SCHEDA	4




A. NOTE GENERALI DELL'AREA

La zona si estende da via XX Settembre, sul lato nord-ovest fino al primo tratto di via Roma, seguendo verso nord-est, il Viale Duca Degli Abruzzi, il ponte Belvedere, San Domenico e parte di via Fontesecco nel complesso delle case popolari.

Nel quartiere Banca D'Italia, su via Dei Marrucini, via Dei Vestini e via Dei Peligni vi sono degli edifici già ristrutturati ed abitati;

Sull'edificio così detto "caserme" non vi sono lavorazioni in atto.

B. VISTA D'INSIEME





C. SCHEDA

Descrizione

Via dei Marrucini, primo blocco del fabbricato Banca D'Italia, presenza di un cantiere con impresa affidataria CGG.



Illustrazione



Descrizione

Via dei Marrucini, denominato "caserme" fabbricato Banca D'Italia, presenza di un cantiere con impresa TIS srl, per lavori di ripristino della centrale termica.



Illustrazione



Descrizione

Cantieri di ricostruzione attivi su Via Fontesecco angolo Via XX Settembre; impresa affidataria Aldo Del Beato.



Illustrazione



Descrizione

Vista del ponte Belvedere, ancora
chiuso al transito di mezzi e
pedoni;

Illustrazione



Descrizione

Cantiere privato con
ingresso da via XX
Settembre - condominio
Villa Morante;

Illustrazione





Descrizione

Demolizione in corso del
fabbricato sito su Via
Castiglione angolo Via
XX Settembre, impresa
Mazzi Costruzioni

Illustrazione






Comune dell'Aquila
SERVIZIO EMERGENZA SISMA E RICOSTRUZIONE
UFFICIO SUPER COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI



**Rilevazioni stato dei luoghi
relativa all'area breve
"EX SAN SALVATORE"**



Sito internet : <http://www.scscag.it>

SOPRALLUOGO DEL:		NOTE
Sett. – Ott. 2011		GF - MB - GS



A.	Note generali dell'Area	3
B.	Planimetria d'insieme	4
C.	Scheda	5



A. Note generali dell'Area

Riconfermando quanto già riportato sulla precedente rilevazione dello stato dei luoghi, attualmente si sono riscontrate piccole variazioni con apertura di cantieri, come da relazione fotografica allegata.

Nel complesso conventuale San Basilio, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della parte di edificio relativo alla chiesa, mentre il fabbricato retrostante limitrofo è attualmente occupato dalle suore.

I lavori nell'area ex ospedale San Salvatore continuano con in cantiere diverse imprese subappaltatrici.

Nei giardini del complesso Conventuale di S. Amico sono edificate case temporanee ove risiedono le suore, le stesse utilizzano in agibilità provvisoria le cucine e servizi annessi al complesso.



B. Planimetria d'insieme



EX SAN SALVATORE

8_Coordinamento cantieri e sicurezza



- SITUAZIONE CANTIERI STATO DI FATTO



ASSIGNAMENTO MERE: 21 OTTOBRE 2011

COMUNE DI L'AQUILA

Ufficio Super Coordinamento Sicurezza Cantieri

EX SAN SALVATORE



C. Scheda

Descrizione

Viale Nizza
Cantiere Università dell'Aquila

Impresa affidataria:
CONSORSIO STABILE INTEDI
Viale Nizza L'Aquila

Illustrazione



Descrizione

Viale Nizza
Cantiere Università dell'Aquila
Vista da viale Duca degli Abruzzi ex
Ospedale San Salvatore.
Impresa affidataria:
CONSORSIO STABILE INTEDI
Viale Nizza L'Aquila

Illustrazione



Descrizione

Primo tratto Viale Duca degli Abruzzi:

In corrispondenza del cantiere ex Ospedale San Salvatore (Università dell'Aquila) è stato interdetto per tutta la sua larghezza il marciapiede mediante rete da cantiere.

Illustrazione





Descrizione

Illustrazione

Viale Duca degli Abruzzi nn. 8/10/12

Impresa affidataria: R.E.M.I Srl (Roma)
Cantiere all'interno dell'edificio utilizzato dalla BAP.



Descrizione

Illustrazione

Piazza San Basilio

- Lavori di messa in sicurezza della chiesa del convento San Basilio;
- Impresa affidataria: COID Srl
L'Aquila, Via Francia 11

