

**PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO
S. ANDREA FUORI LE MURA- L'AQUILA**

Tecnici del Condominio S. Andrea fuori le mura: ing. Francesco Tironi (Coordinatore), ing. Roberto Arduini, ing. Antonio Martinelli.
Consulenti e Giovani Professionisti: ing. arch. Iginio Tironi, ing. arch. Giacomo Tironi

CONDOMINIO S. ANDREA fuori le mura											
ALTEZZE DELLE FRONTI NORD E SUD E DEI BLOCCHI NORD E SUD DELL'EDIFICIO al 06.04.2009 e PREVISTE											
Ipotesi: Eliminazione Ultimo Livello e Regolarizzazione Altezze Lorde Interpiano											
BLOCCO NORD						BLOCCO SUD					
Quote di Riferimento	Livelli	al 06.04.2009		Previsto		al 06.04.2009		Previsto		Livelli	Quote di Riferimento
		Altezze		Altezze max		Altezze		Altezza max			
		Fronte (m)	Blocco (m)	Fronte (m)	Blocco (m)	Fronte (m)	Blocco (m)	Fronte (m)	Blocco (m)		
Gronda	11 / 2	1,12	1,12								
Gronda	9 / 2	3,30	3,30	1,12	1,12						
						1,12	1,12			4	Gronda
	7 / 2	3,30	3,30	3,30	3,30						
	5 / 2	3,30	3,30	3,30	3,30			1,12	1,12	3	Gronda
Via Cola dell'Amatr.	3 / 2	3,30	3,30	3,30	3,30			3,30	3,30	2	
	1 / 2		3,10		3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	1	
Pavimento Garage	- 1 / 2		2,70		3,30	3,60	3,60	3,30	3,30	0	
						3,60	3,60	3,30	3,30	-1	
						1,10	1,10	1,30	1,30	-2	Giardino Inferiore
							2,00		2,00	-2	Pavimento Depositi
Totali		14,32	20,12	11,02	17,62	19,32	21,32	15,62	17,62		
Differenza Fronti				-3,30				-3,70			
Differenza Blocchi					-2,50				-3,70		