



# COMUNE DI L'AQUILA

## CERTIFICATO DI AGIBILITA'

### Scuola dell'infanzia "Cansatessa"

#### IL DIRIGENTE

Premesso che

- il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 dal un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale il grave danneggiamento dell'intero patrimonio edilizio sia pubblico che privato;
- che al pari di tutti gli altri edifici anche gli edifici scolastici, sono stati classificati in base al danno subito nelle varie categorie di cui alla scheda di I° livello (A, B, C, D, E ed F);
- l'art. 4 comma 2 con D.L. n. 39 del 28/04/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77, prevede la competenza del Provveditorato alle OO.PP. per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici richiamati;
- in attuazione del suddetto dispositivo di legge, il Comune dell'Aquila ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, hanno stipulato in data 15/05/2009, apposito atto di intesa, finalizzato ad operare in sinergia per il sommo interesse pubblico per garantire il riavvio dell'attività scolastica per l'anno 2009-2010, provvedendo alla riparazione dei danni per gli edifici classificati, nelle categorie sismiche A e B;

Considerato che sulla base del suddetto accordo, sono stati effettuati per ciascun edificio scolastico i suddetti interventi di riparazione, ripristinando pertanto l'agibilità sismica degli stessi edifici classificati A e B;

Con nota prot. N. 4877 del 24/09/2009 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, ha trasmesso la documentazione necessaria al rilascio del certificato di agibilità, relativo all'edificio scolastico della scuola dell'infanzia "Cansatessa", classificato simicamente A;

Rilevato che alla richiamata istanza risulta allegata la documentazione di seguito indicata:

1. **certificato di idoneità statica ed agibilità sismica** dell'edificio redatto in data 22/09/2009 dallo stesso Provveditorato Interregionale alle OO.PP.;
2. **certificato di verifica delle condizioni igienico sanitarie** rilasciato dalla A.S.L. di L'Aquila in data 16/09/2009;

3. **dichiarazione** in data 15/09/2009, del tecnico Ing. Paolo Petrella, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° AQ0619, con la quale dichiara di aver effettuato la verifica della conformità dell'edificio, alle misure di prevenzione e sicurezza contenute nel D.M. 26/08/1992 e s.m.i., segnatamente per quanto riportato nella stessa dichiarazione, ai fini dell'esodo e dell'evacuazione;
4. **dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte** ai sensi dell'art. 9 legge 05.03.1990 n° 46 relativa all'impianto elettrico redatto in data 24/09/2009 dal Sig. EUGENIO ROSA in qualità di Titolare o legale rappresentante della Ditta I.C.I.E.T. ENGINEERING S.r.l. operante nel settore d'installazione impianti elettrici avente sede in Castelli (TE) in Via Villaggio Artigiano, iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di TERAMO al n° 139606;

Che è inoltre in atti presso il Settore Opere pubbliche l'ulteriore documentazione di seguito indicata:

5. verbale di consegna all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, della documentazione necessaria all'accatastamento degli edifici scolastici di questo Comune L'Aquila, acquisito al protocollo della stessa al n. 1334/2009;

Rilevata la completezza della documentazione acquisita in allegato alla citata istanza ai sensi sia delle disposizioni vigenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 che alle prescrizioni vigenti in materia di abitabilità/agibilità degli edifici;

**VISTO IL D.P.R. 06.06.2001 N° 380**

## **C E R T I F I C A**

ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, l'agibilità dell'immobile in premessa individuato con destinazione d'uso di scuola dell'infanzia "Cansatessa";

L'edificio, oggetto di rilascio dei titoli predetti risulta articolato su n° 02 (due) livelli di fabbrica ciascuno dei quali composto dai vani di seguito indicati :

**PIANO SEMINTERRATO:** n° 2 vani aule didattiche ed attività speciali, n° 1 vano servizi igienici;

**PIANO TERRA :** n° 4 vani aule didattiche ed attività speciali, n° 3 vani servizi igienici;

L'Aquila, li 25/09/2009



**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Renato Ambrosi)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE**  
**PER IL LAZIO – ABRUZZO – SARDEGNA**  
Sede di L'Aquila

**CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA ED AGIBILITA' SISMICA**

**Comune di L'Aquila**  
**Scuola materna Cansatessa**

**Premesso che:**

- il manufatto in questione è costituito da n. 2 piani con destinazione scolastica;
- le strutture sono iscrivibili nella categoria delle opere in muratura;

**Considerato che:**

- a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009 le strutture, a seguito di sopralluogo di squadre di esperti del Dipartimento di Protezione Civile, sono state classificate agibili non avendo subito alcun danno significativo né strutturale né non strutturale ed essendo immediatamente utilizzabili come da scheda AEDES corrispondente;
- avendo resistito a tali violente azioni sismiche, l'edificio è in grado di resistere ad accelerazioni minori o uguali a quelle causate dal sisma del 6 aprile senza subire danni strutturali, garantendo la sicurezza agli utenti;
- è stata eseguita, sotto la supervisione tecnico-scientifica del ReLUIIS, una campagna di caratterizzazione sperimentale dei materiali e delle strutture mediante prove distruttive e non distruttive che ha evidenziato le caratteristiche meccaniche dei materiali e la capacità portante degli elementi strutturali;
- a seguito di indagine visiva e mediante saggi a campione si è rilevato che le murature non sono realizzate con ciottolame; esse sono costituite da pietrame irregolare interrotto con ricorsi in mattoni pieni ;
- a seguito di una minuziosa ispezione della struttura, non si sono evidenziate fessurazioni, lesioni, assestamenti strutturali di rilievo.
- gli interventi, eseguiti sotto la supervisione tecnico-scientifica del ReLUIIS e consistenti in:

1. interventi su tamponature non danneggiate volti a prevenire crolli pericolosi per l'incolumità delle persone (B.1 negli Indirizzi);

seguono l'OPCM 3779 del 6 giugno 2009 e connessi Indirizzi pubblicati il 17 luglio 2009, come da progetto esecutivo.

-si è presa visione della certificazione dei materiali impiegati e delle risultanze delle prove di qualifica fornite dalla D.L.

**Premesso quanto sopra:**

-viste le precedenti considerazioni;

-valutato che le opere realizzate sono state eseguite conformemente alle norme vigenti ed alla buona regola d'arte e ritenuto che le strutture dell'Edificio Scolastico Scuola materna Cansatessa sono dal punto di vista statico e prestazionale idonee all'uso a cui sono destinate, ne certifica l'idoneità statica e l'agibilità sismica.

L'Aquila, 22 settembre 2009

IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE OO.PP.  
LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA  
Dott. Ing. Giovanni Guglielmi

