

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 12/05/2009**

ESITO	Località	via	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	provvedimento
B	ARISCHIA	PIAZZA ARICAVALLO	26		4927149	1	abitativo	MESSA IN OPERA CERCHIATURE O TIRANTI/RIPARAZIONI DANNI LEGGERI ALLE TAMPONATURE E TRAMEZZI
B	ARISCHIA	VIA ARELUCA IV	9		1492020017	1	abitativo	RIPRISTINO DEL TETTO ELIMINAZIONE DEL CCONTROSOFFITTO PERICOLANTE
B	ARISCHIA	VIA CASTEL DELL'OVO	16 18		4928794	1	abitativo	PUNTELLAMENTO DELL'ANGOLO DEL FABBRICATO ONDE IMPEDIRE IL MECCANISMO DI RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA; PUNTELLAMENTO DELL'ARCO IN MURATURA
B	ARISCHIA	VIA COLLEBRINCIONI	3		1492020149		abitativo	RIPARAZIONE TAMPONATURE E TRAMEZZI
B	ARISCHIA	VIA COLLEBRINCIONI	5		1492020150		abitativo	TIRANTATURE SOLAIO PARETE, RIPARAZIONE TAMPONATURE E TRAMEZZI
B	ARISCHIA	VIA DEGLI ARCHETTI	2		1492020162		abitativo	VIA ARCHETTI ANGOLO VIA CAPOLAVILLA: EDIFICIO DA PORRE IN SICUREZZA PER CORPI PERICOLANTI
B	ARISCHIA	VIA FOSSATO	30		1492020073		abitativo	CONSOLIDARE FONDAZIONE D'ANGOLO PER SOPRAVVENUTO CEDIMENTO
B	ARISCHIA	VIA MACINDOLE	19		1492020113		abitativo	INTERDIZIONE AL PASSAGGIO NEL VIALETTO INTERNO LATO EST NELLE MORE DEL CONSOLIDAMENTO DELLA TAMPONATURA GRAVEMENTE LESIONATA
B	ARISCHIA	VIA MACINDOLE	45		1492020115		abitativo	TEMPORANEAMENTE INAGIBILE LA ZONA DI INGRESSO CARRABILE. PUNTELLARE TERRAPIENO E TRANSENNARE.
B	ARISCHIA	VIA MACINDOLE	46		1492020109		abitativo	SISTEMAZIONE DELLE TEGOLE SULLA COPERTURA DI N.2 COMIGNOLI CROLLATI
B	ARISCHIA	VIA PALAZZO I	18		1492020236		abitativo	OPERE PROVVISORIALI DI SOSTEGNO A VOLTE INTERNE LESIONATE; ULTERIORI VERIFICHE E SAGGI SULLE STESSE
B	ARISCHIA	VIA PIZZOLI	12		1492020059	1	abitativo	PUNTELLARE SOLETTA IN CA DEL VANO ACCESSO AL LIVELLO INFERIORE
B	ARISCHIA	VIA SOLDATI	13		4927179	1	abitativo	Transennatura e protezioni passaggi puntellatura edificio terzo su pubblica via
B	ARISCHIA	VIA SOLDATI	13		4927179	001	abitativo	Transennatura e protezioni passaggi puntellatura edificio terzo su pubblica via
B	ARISCHIA	VIA SOLDATI	13 A		1492020076	1	abitativo	Transennatura e protezioni passaggi puntellatura edificio terzo su pubblica via
B	ARISCHIA	VIA SOLDATI	13 A		1492020076	001	abitativo	Transennatura e protezioni passaggi puntellatura edificio terzo su pubblica via
B	ARISCHIA	VIA SOLDATI	13 B		1492020077	002	abitativo	Transennatura e protezioni passaggi puntellatura edificio terzo su pubblica via
B	ARISCHIA	VIA SOLDATI	13 B		1492020077	2	abitativo	Transennatura e protezioni passaggi puntellatura edificio terzo su pubblica via
B	ASSERGI	S.S. DICIASSETTE BIS	2 A		4928114	1	abitativo	sostituzioni solaio degradato e danneggiato
B	ASSERGI	VIA DEL COLLE	7		1499050034		abitativo	insere catene tra muri ortogonali. (messa in sicurezza centro storico)
B	ASSERGI	VIA DEL COLLE	16		1499050123	1	abitativo	riparazione danni leggeri.trapanature.messa in sicurezza o demolizione controsoffitto pericolante.messa in sicurezza delle tegole-coperture
B	ASSERGI	VIA DEL COLLE	20 A		1499050121	1	abitativo	messa in sicurezza controsoffitto nel sottotetto.eventuale sostituzione.rimozione intonaci crollati e tegole a rischio caduta
B	ASSERGI	VIA DEL CONVENTO	8		1492050023		abitativo	puntellare architrave al piano 2

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 12/05/2009**

ESITO	Località	via	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	provvedimento
B	ASSERGI	VIA DEL RIO	8		1499050088	1	abitativo	messa in opera di tiranti.all'ultimo livello riparazione danni lievi ad elementi strutturali
B	ASSERGI	VIA DEL RIO	9	11	1499050074		abitativo	rinforzo murature.necessità di messa in sicurezza del centro storico
B	ASSERGI	VIA DELLA CHIESA	6		1499050033		abitativo	inserire catene.riparare volte a botte. (messa in sicurezza centro storico)
B	ASSERGI	VIA DELLA CHIESA	10		1499050091	1	abitativo	riparazione mediante irrigidimento del solaio all'ultimo livello (lesioni al pavimento)
B	ASSERGI	VIA DELLA COSTA	43		1492050021		abitativo	rimozione tegole e comignolo
B	ASSERGI	VIA DELLA COSTA	110		1499050073		abitativo	riparazione tamponature,necessità di messa in sicurezza del centro storico
B	ASSERGI	VIA PORTELLA	6		4928140	1	abitativo	Rimozione tegole
B	ASSERGI	VIA PORTELLA	19		4928136	1	abitativo	messa in sicurezza muro e legnaia adiacente.
B	ASSERGI	VIA PORTELLA	31		1499050118	1	abitativo	inserimento catene
B	ASSERGI	VIA SOTTO LA CHIESA	20		1499040014		abitativo	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi, rimozione intonaco sotto balconi
B	ASSERGI	VICO DEL RIO	2		1499050085	1	abitativo	riparazione danni ai tramezzi,rimozione intonaci cadenti,riparazione architrave sopra finestra nel vano al piano primo con affaccio interno
B	CAMARDA	S.S. DICIASSETTE BIS	21		1499030055		abitativo	Puntellatura tramezzo posto sul lato sinistro dell'ingresso all'unica scala interna a servizio dell'edificio
B	CESE DI PRETURO	VIA CESANUOVA	1	3	4926214	1	abitativo	Inibizione accesso rampa pedonale e mezza bussola ingresso mediante tramezzatura
B	CESE DI PRETURO	VIA CESANUOVA	5	7	4926187	1	abitativo	Inibizione accesso rampa pedonale e mezza bussola ingresso mediante tramezzatura
B	CESE DI PRETURO	VIA MAGENTA	7		4924945		abitativo	rimozione tegole ripristino controsoffitto
B	CESE DI PRETURO	VIA PRETURO	5	9	1492060017		abitativo	riparazione del travetto in ca nella soletta di copertura
B	CESE DI PRETURO	VIA S.ANNA	9		4926186		abitativo	Rimozione intonaco sotto balcone, rimuovere tegole pericolanti
B	CESE DI PRETURO	VIA S.GIOVANNI	56	58/62/64	4926302	1	abitativo	Puntellamento al piano terra della volta a botte
B	CESE DI PRETURO	VIA S.GIOVANNI	66	68	4926302	2	abitativo	Rimozione parti pericolanti balconi
B	CESE DI PRETURO	VIA S.GIOVANNI	70	72	4926302	3	abitativo	Rimuovere tegole
B	CESE DI PRETURO	VIA S.GIOVANNI	74	76	4926302	4	abitativo	Puntellamento degli architravi sui balconi prospicienti via San Giovanni dal secondo piano al piano strada
B	CESE DI PRETURO	VIA SOLFERINO	2		1492060012		abitativo	rinforzo muratura ripristino architrave
B	CESE DI PRETURO	VIA SOLFERINO	12		1492060011		abitativo	irrigidimento strutturale sostituzione architrave manutenzione copertura

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 12/05/2009**

ESITO	Località	via	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	provvedimento
B	COLLE DI PRETURO	PIAZZA UMBERTO I	2		4923822		abitativo	Messa in opera di cerchiatura e tirnati, eliminare tegole pericolanti
B	COLLE DI PRETURO	VIA S.MARINELLA	8		4923767		abitativo	Puntellare muro in blocchetti
B	COLLE DI PRETURO	VIA S.MARINELLA	20		4923764	1	abitativo	Rimozione comignolo, transennare accesso box nel cortile, impedire accesso appartamento al primo piano verso la posrzione corpo 2
B	COLLE DI PRETURO	VIA UMBERTO I	21		4923842		abitativo	Messa in opera di tiranti o cerchiature
B	COLLE DI SASSA	PIAZZA S.ANTONIO	2		4906433		abitativo	puntellamento esterno di corpo aggiunto distaccato dal fabbricato originario con possibilità di crollo su pubblica via
B	COLLE DI SASSA	PIAZZA S.ANTONIO	13		1492010046		abitativo	puntellamento solaio di cantina in corrispondenza del locale dove è presente il camino
B	COLLE DI SASSA	VIA BRECCIASECCA	1		4906611		abitativo	puntellamento di muro di recinzione esterna in pietrame con pericolo di crollo sulla pubblica via
B	COLLE DI SASSA	VIA BRECCIASECCA	1		4906660		abitativo	puntellamento di muro di recinzione esterna in pietrame con pericolo di crollo sulla pubblica via
B	COLLE DI SASSA	VIA CAIONARI	2		1492010070	4	abitativo	rimozione di volta a crociera lesionata in corrispondenza della parete esterna
B	COLLE DI SASSA	VIA CIVITATOMASSA	26		4906604		abitativo	puntellamento solaio terrazzino esterno per rottura muratura portante sottostante
B	COLLE DI SASSA	VIA DELLA FONTE	1		1490010073	4	abitativo	puntellamento travi di solaio area WC al piano primo che poggiava su muro in pietrame con lesioni in corrispondenza delle travi
B	COLLE DI SASSA	VIA PESGINELLA	4		1492010064	1	abitativo	puntellare trave di copertura che grava su esione muraria
B	COLLE DI SASSA	VIA PESGINELLA	5		1492010065	2	abitativo	puntellare trave di copertura che poggia su porzione di muro lesionato
B	COLLEMARE di SASSA	VIA AMMACCA	1		1492010159	1	abitativo	rimozione calcinacci; vietato accesso da via amacca
B	COLLEMARE di SASSA	VIA AMMACCA	4		1492010166	3	abitativo	rimozione tegole e transennatura passaggi viabilità adicente l'edificio;messa in sicurezza solai
B	COLLEMARE di SASSA	VIA AMMACCA	6		1492010167	4	abitativo	rimozone tegole e transennatura
B	COLLEMARE di SASSA	VIA AMMACCA	8		1492010168	5	abitativo	rimozione di tegole, tramezzatura e passaggi
B	COLLEMARE di SASSA	VIA AMMACCA	8 A		1492010155	1	abitativo	rimozione di tegole e comignoli e transennatura area limitrofa
B	FOCE DI SASSA	VIA DEL MULINO	5		1492010140	1	abitativo	inagibilità riferita all'unità abitativa del primo piano fino alla messa in sicurezza del cavo elettrico dell'illuminazione pubblica
B	FOCE DI SASSA	VIA PIAGGE	56		1492010137	2	abitativo	rimozione dell'intonaco ammalorato nel controsoffitto della stanza al primo piano
B	FOCE DI SASSA	VIA S.MARTINO	10		4925250	1	abitativo	messa in sicurezza del comignolo a cui manca un appoggio
B	GENZANO DI SASSA	VIA COLLE MANCINO	6		1492010009	2	abitativo	Messa in sicurezza parete esterna proservizio (legnaia).Messa in opera cerchiatura per collegare pareti d'angolo in adiacenza edificio attiguo
B	GENZANO DI SASSA	VIA COLLE MANCINO	20		4925990		abitativo	Rimozione comignolo e verifica tegole sconnesse

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 12/05/2009**

ESITO	Località	via	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	provvedimento
B	GENZANO DI SASSA	VIA COLLE MANCINO	21		1492010076	1	abitativo	rimozione comignoli caduti rimozione tamponature lesionate verifica nodo pilastro e verifica pianerottolo tra I e II piano
B	GENZANO DI SASSA	VIA COLLE MANCINO	23		1492010077	2	abitativo	riparazione tramezzi riparazione cappotto esterno lato sud e zona ingresso
B	GENZANO DI SASSA	VIA COLLE MANCINO	26		4926025	1	abitativo	RIMOZIONE E SISTEMAZIONE COMIGNOLI PERICOLANTI VERIFICA APPOGIO TRAVE IN LEGNO DI SOSTEGNO PARTE COPERTURA
B	GENZANO DI SASSA	VIA COLLE MANCINO	39		1492010053	1	abitativo	verifica riparazione comignoli danneggiati e manto di copertura
B	GENZANO DI SASSA	VIA COLLE MANCINO	41		4923652	1	abitativo	verifica riparazione comignoli danneggiati
B	GENZANO DI SASSA	VIA COLLE MANCINO	43		1492010054	2	abitativo	sistemazione del manto di copertura (tegole)
B	GENZANO DI SASSA	VIA COLLE MANCINO	46		4922569	1	abitativo	verifica comignoli in particolare comignolo della zona terrazzo del primo piano ed eventuale loro sostituzione
B	GENZANO DI SASSA	VIA ROIENSE	2		4922603		abitativo	Rimozione comignolo e verifica tegole sconnesse
B	L'AQUILA	VIA ATRI	7		4904386		abitativo	ripristino delle tamponature e dei tramezzi
B	L'AQUILA	VIA AVEZZANO	31		4921287	1	abitativo	rimozione comignoli sbadacchiatura vani telaio in ca al piano terra. Transennatura al vialetto di accesso e puntellatura dello stesso
B	L'AQUILA	VIA CHIETI	22		4918078		abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi
B	L'AQUILA	VIA CHIETI	24		4918066		abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi
B	L'AQUILA	VIA CHIETI	26		4918066		abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi
B	L'AQUILA	VIA MONTORIO AL VOMANO	2	sc. C	4907450		abitativo	riparazione alle tamponature e tramezzi
B	L'AQUILA	VIA MONTORIO AL VOMANO	4	sc. B	1490050278		abitativo	riparazione alle tamponature e tramezzi
B	L'AQUILA	VIA PENNE	4		4906267		abitativo	valutazione fessura su trave solaio
B	L'AQUILA	VIA PENNE	6		4906266		abitativo	rimozione tamponature esplose
B	L'AQUILA	VIA STRINELLA	2	4	4904836		abitativo	rimozione tamponature esplose e tramezzature crollate
B	L'AQUILA	VIALE GIACOMO CALDORA	4		4990021		abitativo	rimozione tegole e parti di comignoli pericolanti
B	L'AQUILA	VIALE GIACOMO CALDORA	4	A	4918049		abitativo	rimozione tegole e parti di comignoli pericolanti
B	L'AQUILA	VIALE GIACOMO CALDORA	6		4917726		abitativo	puntellatura balconcino in pietra soprastante accesso principale e cucitura delle murature
B	L'AQUILA	VIALE GIACOMO CALDORA	17		4990026	1	abitativo	rimozione tegole e parti di comignolo pericolanti, puntellamento muretto di sostegno su via caldora
B	L'AQUILA	VIALE PESCARA	5		4907011		abitativo	riparazione dei maschi murari situati nella direzione longitudinale

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 12/05/2009**

ESITO	Località	via	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	provvedimento
B	L'AQUILA	VIALE PESCARA	17		4907337		abitativo	ripristino delle tamponature e dei tramezzi
B	L'AQUILA	VIALE PESCARA	43		4907414	1	abitativo	rimozione fodera esterna parte posteriore primo piano
B	MENZANO di PRETURO	VIA DANTE	37		04926382	1	abitativo	Demolizione fienile pericolante-Transennamento temporaneo vicolo
B	PAGLIARE DI SASSA	VIA PALOMBAIA	1		4922937	1	abitativo	rimuovere comignoli pericolanti rimasti sul tetto e controllare presenza di tegole sconnesse
B	PAGLIARE DI SASSA	VIA PALOMBAIA	17		4923011	1	abitativo	ripristino collegamenti di tamponature esterne e tramezzi con elementi portanti
B	PALOMBAIA DI SASSA	VIA DELLE FOSSE	2		4921993	1	abitativo	ripristino collegamenti di tamponature esterne e tramezzi al PT con elementi strutturali; ripristinare copriferro nelle travi dell'interrato
B	PALOMBAIA DI SASSA	VIA DELLE FOSSE	14		4922025		abitativo	ripristino delle connessioni in corrispondenza delle fessurazioni passanti dei tramezzi
B	PRETURO	PIAZZA DELLA CHIESA	3		4924250		abitativo	Rimozione intonaci e risanamento conservativo
B	PRETURO	VIA AMITERNINA	18		4924493	1	abitativo	Transennatura protezione passaggi e rimozione controssoffitti
B	PRETURO	VIA AMITERNINA	19 A		4922238		abitativo	Puntellare voltini in marmo
B	PRETURO	VIA AMITERNINA	25		4924495	2	abitativo	Transennare perimetro edificio, chiusra parziale via Cantarello dal n. 3 al n. 5
B	PRETURO	VIA AMITERNINA	31		4923997	1	abitativo	Cerchiatura e messa in sicurezza balcone
B	PRETURO	VIA AMITERNINA	33		4923986	1	abitativo	Cerchiatura copertura riparazione tramezzi
B	PRETURO	VIA CANTARELLO	22		4923925	1	abitativo	Rimozione comignoli lesionati
B	PRETURO	VIA CANTARELLO	22 B		4922899	1	abitativo	Rimozione comignoli lesionati
B	PRETURO	VIA CAVOUR	4		4922322	1	abitativo	Transennare in prossimità del numero adiacente
B	PRETURO	VIA CENTRALE	27		4924425	3	abitativo	Consolidare volte al terzo piano
B	PRETURO	VIA CESANUOVA	14 16		4926217	1	abitativo	Rimozione tegole
B	PRETURO	VIA CESANUOVA	22 24		4926217	3	abitativo	Rimozione tegole e comignolo
B	PRETURO	VIA CESANUOVA	23		1492040036	3	abitativo	rimozione porzioni di calcinacci di piccola entità dalla copertura
B	PRETURO	VIA COLLE	11		1492060016	4	abitativo	si consiglia di mettere a vista le volte, piccole crepe da sistemare
B	PRETURO	VIA COLLE	12		4924401	1	abitativo	Messa in sicurezza intradosso balcone
B	PRETURO	VIA DEGLI ZINGARI	21		4923034	1	abitativo	Interdizione area per possibile crollo - Tirantature, puntellazione e coronamenti

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 12/05/2009**

ESITO	Località	via	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	provvedimento
B	PRETURO	VIA DELLA MULINELLA	1		4924498	1	abitativo	Rimozione o puntellamento rivestimento esterno finestra scala e transennatura passaggio esterno. Puntellamento o rimozione lavatoio esterno.
B	PRETURO	VIA DELLA MULINELLA	3		4924353	1	abitativo	Rimozione o puntellamento imbottitura finestre
B	PRETURO	VIA DELLA MULINELLA	4 A		4922218	2	abitativo	Riparazione tramezzi/murature, ancorare nicchie contatori
B	PRETURO	VIA DELLA PESCHIERA	4 6		4923896	1	abitativo	Riparazione danni leggeri tamponature/tramezzi e copertura
B	PRETURO	VIA DELLA PESCHIERA	12		4924116	1	abitativo	Riparazione comignolo
B	PRETURO	VIA DELL'ARINGO	11		4924352	1	abitativo	Puntellamento archi cucina e voltini lesionati
B	PRETURO	VIA DELL'ARINGO	25		4924010		abitativo	Puntellare voltino di accesso
B	PRETURO	VIA DELL'ARINGO	28		4924094	1	abitativo	Verifica massetto copertura edificio adiacente via dell'Aringo 30
B	PRETURO	VIA DELL'ARINGO	31 E		4924106	1	abitativo	Puntellare balconi
B	PRETURO	VIA DELL'ARINGO	31 F		4924106	2	abitativo	Puntellare balconi
B	PRETURO	VIA DELL'ARINGO	54 D		1492060030		abitativo	rimozione comignoli e tegole
B	PRETURO	VIA DELL'ARINGO	54 G		1492060027		abitativo	rimozione comignoli e tegole
B	PRETURO	VIA DELL'ARINGO	54 I		1492060026		abitativo	rimozione comignoli e tegole
B	PRETURO	VIA DELL'ARINGO	54 M		1492060028		abitativo	rimozione comignoli e tegole
B	PRETURO	VIA PIEDI LE VIGNE	9		4924039	1	abitativo	Rimozione comignolo e canna fumaria lato est
B	PRETURO	VIA PIEDI LE VIGNE	13		4923923	1	abitativo	Rimozione tegole pericolanti, puntellamento architrave piano terra, puntellamento architrave finestra cucinino
B	PRETURO	VIA PRETURO	2 4-6		4923796	1	abitativo	Riparazione danni leggeri tamponature/tramezzi, transennare muro controterra, riparazione muro
B	PRETURO	VIA VASCARELLA	11		4923775- 4923314-		abitativo	Puntellare muro rampa carraia, riparazione tamponamenti/tramezzi
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA CASCINA	15		4925213	4	abitativo	Puntellatura solio vespaio, Ricucitura giunto telaio-murature
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA CASCINA	15		4925213	2	abitativo	Puntellatura solio vespaio, Ricucitura giunto telaio-murature
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA CASCINA	15		4925213	3	abitativo	Puntellatura solio vespaio, Ricucitura giunto telaio-murature
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA CASCINA	15		4925213	1	abitativo	Puntellatura solio vespaio, Ricucitura giunto telaio-murature
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA CASCINA	15		4925213	5	abitativo	Puntellatura solio vespaio, Ricucitura giunto telaio-murature

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 12/05/2009**

ESITO	Località	via	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	provvedimento
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA CASCINA	19		4925169	3	abitativo	Ricucitura giunto telaio-murature
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA CASCINA	19		4224644		abitativo	Ricucitura giunto telaio-murature
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA CASCINA	19		4925169	1	abitativo	Ricucitura giunto telaio-murature
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA CASCINA	19		4925169	2	abitativo	Ricucitura giunto telaio-murature
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA DEGLI ALFONSI	3 5		4925175		abitativo	Svuotare vasca di raccolta H2o
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA FOCELI	1		4925216	5	abitativo	Puntellatura architrave accesso al primo piano e rinforzo muratura perimetrale
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA FORCELLA	15 21		4924919	2	abitativo	Puntellare soletta adiacente scala primo livello a partire dal locale magazzino
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA GARIBALDI	2		4924946	1	abitativo	Ricucitura giunto muratura-solaio vespaio con barre d'acciaio/fibra di carbonio
B	SAN MARCO DI PRETURO	VIA GARIBALDI	16		4925167	2	abitativo	Rimozione controsoffittatura camera piano primo
B	SANTI DI PRETURO	VIA MONTE CALVO	4		04926661	1	abitativo	messa in sicurezza del sottotetto (piccionaia con torrino) e volta a botte camera 1° piano
B	SASSA	S.S. DICIASSETTE		KM 24,8	4922927	1	abitativo	messa in sicurezza dei comignoli e dei parapetti dei balconi e scale
B	SASSA	VIA DEL RIO	1 F		4921975	1	abitativo	RIMOZIONE TEGOLE COPERTURA; RIPARAZIONE E RIMOZIONE COMIGNOLO
B	SASSA	VIA DEL RIO	3		1492010026	1	abitativo	RIPARAZIONE TRAMEZZATURE VANO SCALA E MURATURA PORTANTE POSTERIORE
B	SASSA	VIA DELLE QUERCE	6 A		4922092	1	abitativo	RIMOZIONE COMIGNOLO
B	SASSA	VIA L'AQUILA-SASSA	8 C		4922878		abitativo	riparazione danni e tamponature e tramezzi; rimozione intonaci distaccati e rimozione tegole e comignoli
B	SASSA	VIA L'AQUILA-SASSA	9		4923016		abitativo	puntellatura soletta esterna in corrispondenza del pilastro d'angolo zona loggia esterna (secondo livello); controllo stabilità comignolo e verifica coppi; rimozione arco su ingresso pedonale
B	SASSA	VIA L'AQUILA-SASSA	30		4922897		abitativo	seguire puntellazione setto murario sul fronte lato stradina che presenta un fuori piombo. Rimoz.messa in sicurezza parapetti balcone. Puntellare trave diagonale della copertura
B	SASSA	VIA L'AQUILA-SASSA	32		4923646		abitativo	rimoz. Comignoli.
B	SASSA	VIA L'AQUILA-SASSA	32 A		4922981		abitativo	rimoz. Tramezzatura interna al piano rialzato. Controllo comignoli. Puntellatura in prossimità pilastri segnalati con vernice. Rimoz. Tamponatura interna tra i suddetti pilastri
B	SASSA	VIA L'AQUILA-SASSA	34		4924061		abitativo	controllo del manto di copertura (tegole sporgenti dai cornicioni)
B	SASSA	VIA PONTE S.GIOVANNI	7		4922642	1	abitativo	riparazione danni tamponature, tramezzi, rete impianti
B	SASSA	VIA PONTE S.GIOVANNI	9		4923636	1	abitativo	rimozione due comignoli
B	SASSA	VIA PONTE S.GIOVANNI	25		4922638	1	abitativo	rimozione comignolo su edificio adiacente

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 12/05/2009**

ESITO	Località	via	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	provvedimento
B	SASSA	VIA PONTE S.GIOVANNI	32		4926317	1	abitativo	rimozione camino pericolante
B	SASSA	VIA PONTE S.GIOVANNI	45		4926341	1	abitativo	rimozione cornicione e ripristino pilastri
B	SASSA	VIA PONTE S.GIOVANNI	46		4926058	1	abitativo	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi
B	SASSA	VIA PONTE S.GIOVANNI	48		4926232	1	abitativo	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi. Riparazione rete degli impianti (riscaldamento)
B	SASSA	VIA PONTE S.GIOVANNI	62		4926203	1	abitativo	Si richiede sistemazione degli intonaci ammalorati. Ripristino reti impianti
B	SASSA	VIA PORTANUOVA	8		1492010033	1	abitativo	inagibile camera da letto primo piano fino a rimozione intonaco pericolante, accesso consentito previa rimozione comignolo civico 10
B	SASSA	VIA PORTANUOVA	10		1492010034	2	abitativo	rimozione comignolo