

COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 23/05/2009

ESITO	ID_SUB	DENOMINAZIONE	Località	indirizzo	N.	civ_2	fabbricato	uso	provvedimento
B	3127	ATER	L'AQUILA	PIAZZA SIMON BOLIVAR	11		1490010470	abitativo	Riparazione danni leggeri a tamponature e tramezzi
B	3129	DI BERARDINO - TARTAGLIA - MIANNI - IZZI - IAPADRE	L'AQUILA	PIAZZA SIMON BOLIVAR	15		1490010472	abitativo	Ripristino intonaci e continuità tramezzi
B	10189	CONDOMINIO URBANI CARPENTE	L'AQUILA	STR. VICINALE DI PAGANICA	3		4904808_1	abitativo	rimozione comignolo;rimozione tettoia lato strada
B	3230	VACCARELLI GABRIELLA E FIGLI	L'AQUILA	V. BONAVENTURA BARATTELLI	10	12	4906703	abitativo	PUNTELLARE LA PARTE DI SOLAIO CON FESSURE
B	70	CENTRALE TERMICA	L'AQUILA	V. S.GABRIELE DELL'ADDOLORATA	7	D	1490025015_2	abitativo	rimozione parti pericolanti appartenenti ad edificioadicente aggettanti sull'accesso
B	9718		L'AQUILA	V. S.GABRIELE DELL'ADDOLORATA	12		4905486_1	abitativo	puntellamento della scala PT e primo. Rimozione rivestimenti e pareti esterne pericolanti. Transennatura e protezione di via san gabriele dell'addolorata
B	3343	CONDOMINIO MA.IA.	L'AQUILA	VIA ACQUASANTA	7	D	4910512	abitativo	sbadacchiatura del muretto parapetto dell'oblò sito sopra locale garage
B	3659	CONDOMINIO	L'AQUILA	VIA ANDREA DE LITIO	5	7	4907749	abitativo	messa in sicurezza tompanni, tramezzi ai piani inferiori
B	7692	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO 1	L'AQUILA	VIA ANTICA ARISCHIA	5		4903900_1	abitativo	RIPRISTINO TAMPONATURE E TRAMEZZATURE. RIMOZIONE COMIGNOLO PERICOLANTE E TRANSENNATURA.
B	7695	COLANGELI ANTONIO	L'AQUILA	VIA ANTICA ARISCHIA	5		1490083085_2	abitativo	RIPRISTINO DEL COPRIFERRO E DELLE ARMATURE DELLE TRAVI.
B	7694	CONDOMINIO SAGEVI	L'AQUILA	VIA ANTICA ARISCHIA	5	A	1490083084_1	abitativo	RIPRISTINO TAMPONATURE E TRAMEZZATURE. RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO RAMPA CARRABILE. PUNTELLAMENTO DELLA PRIMA RAMPA DI SCALE.
B	3325	DENTI LUCA -D'ALOISIO	L'AQUILA	VIA ASMARA	1	3	4904457	abitativo	rimozione tegole e comignoli
B	8173	CONDOMINIO VITTORINI	L'AQUILA	VIA BERARDO DA PADULA	8		4906694_1	abitativo	riparazione tamponature e tramezzi
B	2980	condominio	L'AQUILA	VIA CAMILLO DE MEIS	10		4906965	abitativo	temporaneamente inagibile; messa in sicurezza tramezzature e tompanature ai piani bassi e rampante scala lesionato, transennamento esterno intero perimetro fabbricato
B	2981		L'AQUILA	VIA CAMILO DE MEIS	20		4907838	abitativo	temporaneamente inagibile; messa in sicurezza tramezzature e tompanature ai piani bassi; transennamento esterno intero perimetro
B	2982		L'AQUILA	VIA CAMILLO DE MEIS	30		4907945	abitativo	temporaneamente inagibile; messa in sicurezza tramezzature e tompanature ai piani bassi; transennamento esterno intero perimetro.
B	2983		L'AQUILA	VIA CAMILO DE MEIS	40		4907934	abitativo	temporaneamente inagibile; messa in sicurezza tramezzature e tompanature ai piani bassi; transennamento esterno intero perimetro.
B	3656	CONDOMINIO	L'AQUILA	VIA CAPOCROCE	4	A-E	4907066	abitativo	messa in sicurezza tompanni, tramezzi e rivestimenti esterni
B	3660		L'AQUILA	VIA CAPOCROCE	4	F-M	4907848	abitativo	messa in sicurezza tompanni, tramezzi e rivestimenti esterni
B	3661		L'AQUILA	VIA CAPOCROCE	4	N-Q	4907902	abitativo	messa in sicurezza dei tompanni e tramezzi al piano basso
B	8184	CONDOMINIO FILADELFIA B	L'AQUILA	VIA CAPRINI	8		4910701_1	abitativo	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi, rimozione intonaco sotto balconi
B	8185	CONDOMINIO FILADELFIA C	L'AQUILA	VIA CAPRINI	8		4910754_1	abitativo	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi, rimozione intonaco sotto balconi
B	7790	PROPRIETARI DIVERSI	L'AQUILA	VIA CAPRINI	14		1491083062_1	abitativo	RIPARAZIONE DANNI ALLE TAMPONATURE E TRAMEZZI
B	7791	TOSONE LUIGI	L'AQUILA	VIA CAPRINI	16		4910759_1	abitativo	RIPARAZIONE TRAMEZZATURE E TAMPONATURE PIANO TERRA E PRIMO
B	3029	MANILI GIULIA	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	31	A	4907269	abitativo	rimuovere comignoli dal tetto
B	3441	CORDESCHI GIUSEPPE	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	39		4907149	abitativo	Consolidamento tramezzo dell'alloggio al piano primo

COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 23/05/2009

ESITO	ID_SUB	DENOMINAZIONE	Località	indirizzo	N.	civ_2	fabbricato	uso	provvedimento
B	3444	OREFICI	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	39	A	4907086	abitativo	CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA DEGLI INT.1,3,5 IN CORRISPONDENZA DEL DISTACCO RISPETTO ALLA TRAVE. RIMOZIONE INTONACO DALLE TRAMEZZATURE LESIONATE.
B	3445	ROMANO	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	39	B	4907085	abitativo	CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE PORTANTI IN CORRISPONDENZA DELLE LESIONI.
B	3447		L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	55		4907365	abitativo	RIMOZIONE PARTI DI MURATURA PERICOLANTE VANO SCALA.
B	2996	ROSATI PAOLO	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	61		4907084	abitativo	RIPARAZIONE PER DANNI LEGGERI A TRAMEZZI E VANO SCALE. RIMOZIONE ALCUNI RIVESTIMENTI ESTERNI. SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA
B	2995	CONDOMINIO D'ANNIBALE	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	63		4907147	abitativo	RIPARAZIONI PER DANNI LEGGERI A TAMPONATURE E TRAMEZZI, RIMOZIONE COMIGNOLI, PARAPETTI ED ALCUNE TEGOLE
B	1844	ina casa	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	70		4907255	abitativo	comignoli lesionati più sassi su gronda (quindi pericolo passanti); verificare muratura di appoggio della trave di spina; leggero dissesto dei coppi; tramezze da ricostruire (interno appartamenti e vano scale)
B	3009	fabbricato sesto	L'AQUILA	VIA CESARE DE LOLLIS	24	26	490777	abitativo	Messa in opera di cerchiature o tiranti riparazione tramezzi
B	3989	IEMMOLO CARLO - SIDONI RAFFAELLA - ROSSI DONATO	L'AQUILA	VIA CISTERNOLA	30		4906213	abitativo	riabilitazione dei tramezzi e delle tamponature danneggiate
B	3878	de leonardo	L'AQUILA	VIA CITTADUCALE	7	9	1490050309	abitativo	risarcitura fessurazioni
B	7066		L'AQUILA	VIA COLLE PRETARA	7		4905590	abitativo	RIPARAZIONE TAMPONATURE E TRAMEZZI, VERIFICA STATICA CON LESIONI CAPILLARI
B	1206	CONDOMINIO RAGONE	L'AQUILA	VIA COLLE PRETARA	37		4903877	abitativo	NECESSITA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNE TAMPONATURE ESTERNE E DEL VANO SCALA. RIMOZIONE INTONACO VANO SCALA. RIMOZIONE TRAMEZZI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PIANO I (INT. 1, 2, 3)
B	7052	MARCON LORENZO	L'AQUILA	VIA COLLE PRETARA	37		4907314	abitativo	transennare area potenzialmente oggetto crollo della tettoia
B	6225	MOSCHINO ROBERTO	L'AQUILA	VIA COLLE PRETARA	51	C	4906718	abitativo	RIPARAZIONE DANNI LEGGERI ALLE TAMPONATURE E AI TRAMEZZI. RIMOZIONE INTONACI E RIVESTIMENTI.
B	7777	NARDONE LAURA	L'AQUILA	VIA COLLE PRETARA	53		4906702	abitativo	RIMOZIONE TEGOLE PERICOLANTI E RIVESTIMENTI PERICOLANTI
B	4650	CONDOMINIO LATTANZI	L'AQUILA	VIA COLLE PRETARA	55	B	4904632_8	abitativo	REVISIONE TOMPAGNO ESTERNO LESIONATO PRESSO ABITAZIONE ANTONIO VIZIOLI. RIMOZIONE COMIGNOLO PERICOLANTE.
B	4204	DI LEONARDO ANASTASIO ET ALTRI	L'AQUILA	VIA COLLE SAPONE	22	A	4912296	abitativo	Messa in sicurezza tramezzature autorimesse
B	4203	CARRATELLI FRANCO ET ALTRI	L'AQUILA	VIA COLLE SAPONE	28		4912109	abitativo	Ripristino continuità tramezzature esterne al piano terreno
B	3776	IANNI GIANLUCA	L'AQUILA	VIA COLLE SAPONE	33		4912279_2	abitativo	Consolidamento delle murature portanti nei punti in cui risultano lesionate. Consolidamento di n. 2 solai a volta e riparazione dei tramezzi che presentano distacco rispetto alle murature e solai
B	6221	BUSILACCHIO LINO	L'AQUILA	VIA DEI FEDRI	14		4906664	abitativo	Risarcitura lesioni tramezzi e ripristino di giunti tecnici!
B	13	EX INA CASA XII PALAZZINA	L'AQUILA	VIA DELLA BEATA ANTONIA	5		4905768_1	abitativo	rimozione tegole e comignoli pericolanti. Riparazione rete idrica su strada
B	7327	PELLICCIONE EVELINA E NARDECCHIA	L'AQUILA	VIA DELLA FONTE I	6		4907311_1	abitativo	verifica ed eventuale ripristino delle piattabande;consolidamento collegamento telaio - parete
B	8556	BIONDI LUIGI	L'AQUILA	VIA DELLA FONTE I	15		1490084051_2	abitativo	incatenamento volta piano superiore
B	505	COSTRUITO DA ROTILIO ERCOLE	L'AQUILA	VIA DELLE NOCELLE	2	B pal. B	1490094013_2	abitativo	rimozione comignoli e riparazione danni leggeri alle tamponature e ai tramezzi

COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 23/05/2009

ESITO	ID_SUB	DENOMINAZIONE	Località	indirizzo	N.	civ_2	fabbricato	uso	provvedimento
B	500	PICCIRILLI GIORGIO	L'AQUILA	VIA DELLE NOCELLE	4		1490094011_2	abitativo	messa in opera di cerchiature o tiranti per il consolidamento di muri portanti. Rimozione comignoli
B	501	CONDOMINIO PICCIRILLI GIORGIO	L'AQUILA	VIA DELLE NOCELLE	4	B	4903996_1	abitativo	riparazione danni alle tamponature e tramezzi, rimozione comignoli
B	7967	URSINI DURASTANTE	L'AQUILA	VIA DELLE NOCELLE	5	B	4903870_1	abitativo	transennamento strada via delle nocelle dal civico n°1 per pericolo caduta canna fumaria
B	8043	ESPOSITO DORIANA	L'AQUILA	VIA DELLE NOCELLE	9		4904762_1	abitativo	demolizione e ripristino delle tamponature e delle cortine esterna e dei tamezzi interni con particolare ai piani terra e primo
B	7686		L'AQUILA	VIA DELLE NOCELLE	11		4904653	abitativo	RIPARAZIONE DANNI TAMPONATURE E TRAMEZZI, RIMOZIONI COMIGNOLI
B	7685		L'AQUILA	VIA DELLE NOCELLE	11	B	4904736	abitativo	RIPARAZIONE DANNI TAMPONATURE E TRAMEZZI, RIMOZIONI COMIGNOLI
B	8562	DE SIMONE CLAUDIO	L'AQUILA	VIA DELLE NOCELLE	38		1490084060_2	abitativo	tirantatura del muro centrale di primo piano e ripristino manto tegole
B	3108	PARIS STEFANO	L'AQUILA	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	9		1491055003	abitativo	riparazione tamponature e tramezzi; rimozione intonaci; consolidamento tamponature; ripristino copriferrì
B	2978		L'AQUILA	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	28		4907725	abitativo	temporaneamente inagibile; messa in sicurezza tramezzature e tompanature ai piani bassi; transennamento esterno intero perimetro fabbricato.
B	2997	CONDOMINIO FIORE	L'AQUILA	VIA ETTORE MOSCHINO	12	C	4907148	abitativo	RIPARAZIONE PER DANNI LEGGERI A TAMPONATURE E TRAMEZZI
B	1842	prop. Amministrazione pubblica	L'AQUILA	VIA FEDERICO TRECCO	10		4907256	abitativo	rinforzo pilastri alla base dell'edificio(su angoli edificio); verificare qualità c.a.; cerchiatura travi interne sottotetto per fessura passante; verifica copertura per deformazione struttura secondaria e manto di copertura; comignolo crollato; tamponature
B	1742		L'AQUILA	VIA FILIPPO PALIZZI	5		4907840_7	abitativo	Riparazione tramezzi piani bassi, rimozione intonaci a tutti i livelli.
B	1741		L'AQUILA	VIA FILIPPO PALIZZI	7		4907832_6	abitativo	Riparazione tramezzi piani bassi, rimozione intonaci a tutti i livelli.
B	1743		L'AQUILA	VIA FILIPPO PALIZZI	11		4907929_8	abitativo	Riparazione tramezzi piani bassi, rimozione intonaci a tutti i livelli, cerchiatura pilastro d'angolo danneggiato.
B	3378	condominio giuliani	L'AQUILA	VIA FIORE PARIS	5		1490085011	abitativo	riparazione tamponature e tramezzi
B	3818		L'AQUILA	VIA FRANCESCO JOVINE	25		4906290	abitativo	Messa in opera cerchiatura o tirante su una parete interna dell'aggregato
B	1818	manetta giuliano	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	10	B	4904440_1	abitativo	rimozione vetratura piano terra e contorni in marmo finestre; puntellatura ingresso centrale termica
B	4523	ANICETI FAUSTO E LIVIO	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	101		4906375	abitativo	MESSA IN SICUREZZA COMIGNOLO.
B	1740		L'AQUILA	VIA FRANCESCO SANTAVICCA	1	da 3 a 11	4907041_5	abitativo	Riparazione tramezzi piani bassi, rimozione intonaci a tutti i livelli.
B	3986	DI POMPEO SERGIO	L'AQUILA	VIA GABRIELE ROSSETTI	3		4906192	abitativo	rimozione del comignolo crollato e di quello dissestato
B	878	LOTTIZZAZIONE CIANFARANO	L'AQUILA	VIA GINO CAMPOMIZZI	9		4904799	abitativo	riparazione tompani e tramezzi. Demolizione parziae tramezzi. Rimozione intonaco e rivestimento tegole e comignoli
B	877	LOTTIZZAZIONE CIANFARANO	L'AQUILA	VIA GINO CAMPOMIZZI	11		4906726	abitativo	riparazione tompani e tramezzi. Demolizione parziae tramezzi. Rimozione intonaco e rivestimento tegole e comignoli
B	3497	Castellani, Sponta, Iapadre	L'AQUILA	VIA GIOVANNI FENEZIANI	2		4906332	abitativo	MESSA IN OPERA CERCHIATURE RIPARAZIONE TRAMEZZI, RIMOZIONE TEGOLE
B	3498	Ciuffetelli Mario	L'AQUILA	VIA GIOVANNI FENEZIANI	4		4906331	abitativo	RIPARAZIONE DANNI TAMPONATURE E TRAMEZZI.
B	3499	Ciuffetelli Elio	L'AQUILA	VIA GIOVANNI FENEZIANI	6		4906333	abitativo	RIPARAZIONE TAMPONATURE E TRAMEZZI, RIMOZIONE INTONACI, VERIFICA CONTROSOFFITTATURA

COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 23/05/2009

ESITO	ID_SUB	DENOMINAZIONE	Località	indirizzo	N.	civ_2	fabbricato	uso	provvedimento
B	3500	Pucci Emilio	L'AQUILA	VIA GIOVANNI FENEZIANI	6		4910249	abitativo	RIPARAZIONE TAMPONATURE E TRAMEZZI, RIMOZIONE INTONACI, VERIFICA CONTROSOFFITTATURA
B	3503	Petricone Maria, Mastrantonio Alessandro	L'AQUILA	VIA GIOVANNI FENEZIANI	12		4907742	abitativo	MESSA IN OPERA TIRANTI, RIPARAZIONE COPERTURA, RICUCITURA MURI PORTANTI.
B	3485	condominio	L'AQUILA	VIA GIOVANNI FENEZIANI	14		4904557	abitativo	rimozione comignoli parzialmente crollati; rifacimento alcune tamponature e tramezzi piani bassi, in particolare appartamenti più esterni
B	3502	Ciuffetelli, Petriconi, Perla, Vernarelli, Ciuffetelli	L'AQUILA	VIA GIOVANNI FENEZIANI	21	9	4907167	abitativo	RICUCITURA MURI PORTANTI
B	8543	CONDOMINIO LE MORE	L'AQUILA	VIA GUGLIELMO MARCONI	731		4907188_1	abitativo	RIMOZIONE DELLE TAMPONATURE DANNEGGIATE E RIFACIMENTO DEL PIANO TERRA E PIANO PRIMO, RISARCIMENTO LESIONI PIANI SUPERIORI, ELIMINAZIONE E RIPRISTNO CORTINE ESTERNE A RISCHIO CADUTE
B	8544	CONDOMINIO LE MORE	L'AQUILA	VIA GUGLIELMO MARCONI	732		1499083078_1	abitativo	RIMOZIONE DELLE TAMPONATURE DANNEGGIATE E RIFACIMENTO DEL PIANO TERRA E PIANO PRIMO, RISARCIMENTO LESIONI PIANI SUPERIORI, ELIMINAZIONE E RIPRISTNO CORTINE ESTERNE A RISCHIO CADUTE
B	7689	CIPRIANI STEFANO	L'AQUILA	VIA MADONNA FORE	2		1490083066_2	abitativo	TRANSENNATURA VIA D'ACCESSO ALLA CORTE DELL'AGGREGATO, RIMOZIONE MATERIALE LAPIDEO CROLLATO O IN CROLLO INCIPIENTE, CONTROLLO MURO PERIMETRALE
B	7690	CIPRIANI STEFANO	L'AQUILA	VIA MADONNA FORE	2		1490083067_3	abitativo	TRANSENNATURA VIA D'ACCESSO ALLA CORTE DELL'AGGREGATO, RIMOZIONE MATERIALE LAPIDEO CROLLATO O IN CROLLO INCIPIENTE, CONTROLLO MURO PERIMETRALE, RIPARAZIONE COPERTURA
B	7691	CIPRIANI STEFANO	L'AQUILA	VIA MADONNA FORE	2		1490083068_4a	abitativo	TRANSENNATURA VIA D'ACCESSO ALLA CORTE DELL'AGGREGATO, RIMOZIONE MATERIALE LAPIDEO CROLLATO O IN CROLLO INCIPIENTE, CONTROLLO MURO PERIMETRALE, RIPARAZIONE COPERTURA
B	7323	NARDECCHIA PIERINA ET ALTRI	L'AQUILA	VIA MADONNA FORE	13		4907313_1	abitativo	riparazione e risarcitura pareti portanti e tramezzi; riparazione copertura e sistemazione comignolo
B	7776	D EMILIO DANIELA	L'AQUILA	VIA MADONNA FORE	24		4904148	abitativo	PUNTELLATURA COPERTURA IN LEGNO E MURATURA; RIPARAZIONE TAMPONATURE
B	1846		L'AQUILA	VIA MASSIMO LELI	1	3	4907267	abitativo	1° piano civico n.3 (Aloisi): demolizione e ricostruzione tramezzo; 1° piano civico n.3 (Luciani): consolidamento trave soggiorno.
B	8592	PELLICCIONE FIORELLA	L'AQUILA	VIA MONTE BRANCASTELLO	5		4907207_1	abitativo	va rimoso struttura di accesso all'abitazione (cancelletto con copertura) consolidamento del solaio cannucciato camera 2 consolidamento della muratura camera 1
B	8542	MARCOLLI GUIDO/GIOVANNI	L'AQUILA	VIA MONTE BRANCASTELLO	11		1490083077_1	abitativo	MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO ADIACENTE PER RISCHIO DISTACCO MURATURE IN CASO DI SISMA
B	8536	GRAMMATICO RAFFAELE	L'AQUILA	VIA MONTE BRANCASTELLO	15		4907118_1	abitativo	RISARCITURA DELLE LESIONI PRESENTI SULLE MURATURE PORTANTI E ELIMINAZIONE CON RIFACIMENTO DELLA PARTE DI TAMPONATURA DANNEGGIATA.

COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 23/05/2009

ESITO	ID_SUB	DENOMINAZIONE	Località	indirizzo	N.	civ_2	fabbricato	uso	provvedimento
B	7413	SALVI PASSACANTANTO	L'AQUILA	VIA MONTE BRANCASTELLO	16		4907073	abitativo	RIPARAZIONE DANNI A TAMPONATURE, TRAMEZZI, COPERTURA. RIMOZIONE DI INTONACI, TEGOLE, OGGETTI INTERNI. TRANSENNATURA PROTEZIONE PASSAGGI.
B	7414	CONDOMINIO DE STEFANO AUTORIMESSE	L'AQUILA	VIA MONTE BRANCASTELLO	18		4904614	abitativo	MESSA IN OPERA DI CERCHIATURE O TIRANTI. RIMOZIONE DI INTONAC E RIVESTIMENTI. RIMOZIONE OGGETTI INTERNI E TEGOLE.
B	7411	ZIA giuseppe	L'AQUILA	VIA MONTE BRANCASTELLO	22		4907117	abitativo	RIPARAZIONE TAMPONATURE E TRAMEZZI. RIMOZIONE INTONACI, OGGETTI INTERNI, PARAPETTI E RIPARAZIONE RETI DEGLI IMPIANTI.
B	1207	CONDOMINIO ILRUBINO	L'AQUILA	VIA MONTE CAGNO	10		4903855	abitativo	INTERVENTO STRUTTURALE DI N.1 TRAVE FESSURATA (PIANO GARAGE) PREVIO PUNTUALE PUNTELLAMENTO. RIMOZIONE TAMPONATURE DANNEGGIATE E TRAMEZZI (INT. 1 A 11). RIMOZIONE COMIGNOLO E TEGOLE DELLA COPERTURA.
B	6059		L'AQUILA	VIA MONTE CALVO	3		4904790	abitativo	messa in opera di cerchiature e tiranti, riparazione copertura e rimozione comignoli
B	4594	PALAZZINA DI CARLO	L'AQUILA	VIA MONTE CAMICIA	1		4906699	abitativo	VERIFICA DI STABILITÀ DEL MURO DI SOSTEGNO A MONTE. RIPARAZIONE TRAMEZZI.
B	4597	GIANFELICE MARIA	L'AQUILA	VIA MONTE CAMICIA	1	B	4903904	abitativo	RIPARARE LA COPERTURA DEL DEPOSITO CHE RISULTA DEGRADATA
B	1793	CONDOMINIO CLIO PAL.E	L'AQUILA	VIA MONTE ORSELLO	6		4906961	abitativo	Demolizione tramezzi e tamponature vano scale o puntellamento.
B	1791	CONDOMINIO CLIO PAL.F	L'AQUILA	VIA MONTE ORSELLO	8		4904578	abitativo	Demolizione tramezzi e tamponature vano scale o puntellamento.
B	3219	PAULUCCI PAOLO	L'AQUILA	VIA MONTE S.ROCCO	9	11	4906700	abitativo	RIMOZIONE COMIGNOLO
B	4593	VENTRESCA SEBASTIANO	L'AQUILA	VIA MONTE S.ROCCO	25		4904413	abitativo	RIMOZIONE E SISTEMAZIONE COMIGNOLI E TEGOLE
B	4765	BARONE ALDO/DI CESARE FRANCESCO	L'AQUILA	VIA MONTE SIRENTE	34		4904011	abitativo	RISARCITURA DEI TRAMEZZI E COLLEGAMENTO FACCIATA VANO SCALA. VERIFICA CONTROSOFFITTO IN CANNUCCIAE ULTIMO PIANO E INTERVENTI NECESSARI PER ELIMINAZIONE RISCHIO. CERCHIATURE O TIRANTI AI SOLAI DEL PIANO INTERMEDIO E DI COPERTURA.
B	6873	FALANCIA GUIDO, VESPASIANI CLARA	L'AQUILA	VIA MONTE SIRENTE	34		1490087026	abitativo	l'unità immobiliare di testata è comunque inagibile;l'Unità immobiliare adiacente sarà agibile solo dopo messa in sicurezza della parete sud
B	1796	CONDOMINIO SANSONE PAL.C	L'AQUILA	VIA MONTE VELINO	5		4906975	abitativo	Demolizione tramezzi e tamponature vano scale o puntellamento.
B	1805	cond monte velino, 27	L'AQUILA	VIA MONTE VELINO	27		4907928	abitativo	ripristino numero limitato tamponamenti piani bassi
B	1804	cond monte velino, 29	L'AQUILA	VIA MONTE VELINO	29		497109	abitativo	ripristino tamponamenti delle scale e del piano primo e parzialmente piano terra
B	1808	condominio de santis	L'AQUILA	VIA MONTE VELINO	40	A	4907153	abitativo	distacco tamponamenti piano terra dai pilastri, cerchiatura rinforzo pilastro piano terra
B	1809	pelliccione massimo	L'AQUILA	VIA MONTE VELINO	42	50	4907767	abitativo	catene ai piani primo e copertura
B	3057	CONDOMINIO CASTELLO	L'AQUILA	VIA MONTEREALE	2		1490050273	abitativo	rimozione intonaco esterno che presenta distacchi e lesioni. rimozione comignoli e tegole pericolanti. rimozione tramezzatura interna alloggi int. da 1 a 12. rimozione intonaco distaccato vano scala

COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 23/05/2009

ESITO	ID_SUB	DENOMINAZIONE	Località	indirizzo	N.	civ_2	fabbricato	uso	provvedimento
B	3056	CONDOMINIO CASTELLO	L'AQUILA	VIA MONTEREALE	4		1490050274	abitativo	rimozione intonaco esterno che presenta parziale distacco e lesioni.rimozione comignoli e tegole pericolanti. rimozione tramezzature interne alloggi int. da 1 a 4. rimozione intonaco distaccato vano scala.
B	3673	PETROLLINI GIANDOMENICO	L'AQUILA	VIA NICOLA GUALTIERI	1		4906341	abitativo	RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLA TAMPONATURA ESTERNA E INTERNA
B	3564	MATTEI GIUSEPPINA	L'AQUILA	VIA NICOLA GUALTIERI	9		4907859	abitativo	rimozione parti pericolanti di rivestimento esterno, rimozione/stabilizzazione comignoli, riparazione danni leggeri tamponature tramezzi e transennare passaggi
B	3908	EREDI MORONI NINO	L'AQUILA	VIA NICOLA GUALTIERI	26		4906249	abitativo	RIPARAZIONE DANNI LEGGERI ALLE TAMPONATURE E TRAMEZZI. RIMOZIONE INTONACI RIVESTIMENTI E CONTROSOFFITTATURE.
B	3410	SALINARDI	L'AQUILA	VIA PASQUALE SANTUCCI	4		4906313	abitativo	LESIONI ALLA MURATURA DA RIPARARE RICOSTRUIENDO LA CONTINUITÀ STRUTTURALE. VERIFICARE STABILITÀ COMIGNOLI E TEGOLE
B	3411	CONDOMINIO GEAN	L'AQUILA	VIA PASQUALE SANTUCCI	8		4910242	abitativo	RIPRISTINO TAMPONATURE E TRAMEZZI.SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO ULTIMO PIANO.SISTEMAZIONE COMIGNOLI E TEGOLE.
B	8754	MOSCA	L'AQUILA	VIA S.FRANCO D'ASSERGI	11		4905710_1	abitativo	riparazione danni leggeri tramezzi tampagnature e struttura portante in muratura in corrispondenza di piattabande
B	8751	MATTEI GIUSEPPE	L'AQUILA	VIA S.FRANCO D'ASSERGI	13		4905718_1	abitativo	riparare danni leggeri tamponature e tramezzi,tampagnature e strutture portanti in corrispondenza di piattabande di porte e finestre
B	3796	DEL RE IOLE	L'AQUILA	VIA S.GIACOMO	18		4913235_1	abitativo	RIPRISTINO VOLTINE LESIONATE PIANO PRIMO
B	3867	DEL VECCHIO, TABALLIONE, JANCU	L'AQUILA	VIA S.GIACOMO	25	27-29	4906368_3	abitativo	RIPARAZIONE DANNI SU TRAMEZZI E INTONACI SULLE UNITA' ABITATIVE DEL VECCHIO E TABALLIONE. RIPARAZIONE DANNI PIU' LEGGERI SU UNITA' JANCU
B	3807	DE ANGELIS ANGELO	L'AQUILA	VIA S.GIACOMO	42		4913183	abitativo	RIPRISTINO TRAMEZZI INTERNI E TAMPONATURE PERIMETRALI A PIANO TERRA
B	7953	DAL PICCOL, DI FABIO, CHEN GUANGHZEN, BAIOTTO	L'AQUILA	VIA S.GIULIANO	4		4904242_1	abitativo	RIFACIMENTO TAMPONATURE
B	7954	SANTORO, PEDRELLA, MASSINI, MAIMASCU AL, AYOUB MAD	L'AQUILA	VIA S.GIULIANO	4		4904243_1	abitativo	RIFACIMENTO TAMPONATURE
B	8164	CONDOMINIO	L'AQUILA	VIA S.GIULIANO	4	D	4906475_1	abitativo	riparazione tamponature e tramezzi; rimozione intonaci rivestimenti esterni
B	8495	CARAVÀ GIUSEPPE	L'AQUILA	VIA S.GIULIANO	9		4904919_1	abitativo	RICOLLEGARE TRAMEZZATURE LESIONATE E RIMOZIONE TAMPONATURA REALIZZATA A CHIUSURA DEL TERRAZZINO PROSPICIENTE L'INGRESSO SU STRADA
B	897	COND ANDROMEDA	L'AQUILA	VIA S.GIUSTINO DE JACOBIS	1		4905428	abitativo	transennamento area sottostante lungo l'intero perimetro per una profondità non inferiore a 3m causa pericolo caduta parti di intonaco e/o tamponature
B	3799	CAPORASO ROCCO, IACOBUCCI MICHELA E ALTRI	L'AQUILA	VIA S.ONOFRIO	2	A	1491082022_4	abitativo	RIPRISTINO TAMPONATURE E TRAMEZZATURE LESIONATE A PIANO TERRA E PRIMO PIANO INTERVENTA DA ESEGUIRE IN TUTTI E SEI LE UNITA' IMM.
B	8762	S. SULLI, G. DI CLAUDIO, P. PRIGENZI, M. PEPE	L'AQUILA	VIA S.RANIERO	6	F	4906472_1	abitativo	RIFACIMENTO TAMPONATURE E CERCHIATURA PILASTRO DANNEGGIATO
B	7876	CAPPA EMILIA BACCANTE ANNALETIZIA E PAOLA	L'AQUILA	VIA S.SISTO	2	A 4	4910636_1	abitativo	ripristino murature lesionate e tamponamento scollegato al di sotto del quale va eseguita transennatura, ripristino manto copertura
B	8885	BUCCI GIANLUCA E CALAVENA ML	L'AQUILA	VIA S.SISTO	23		4905753	abitativo	rimozione tegole pericolanti
B	8892	STEFONI SERGIO	L'AQUILA	VIA S.SISTO	32		4905592	abitativo	rimozione parete a secco in blocchi di cls forati

COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 23/05/2009

ESITO	ID_SUB	DENOMINAZIONE	Località	indirizzo	N.	civ_2	fabbricato	uso	provvedimento
B	7744	GIAMPAOLINI ANTONELLO E ALFREDO	L'AQUILA	VIA S.SISTO	66		4925009_1	abitativo	messa in sicurezza fabbricato pericolante(civico 62 di via san sisto, vedi scheda 07 del 19/04/2009)e, nelle more, interdizione al passaggio pedonale e veicolare lungo la zona di pericolo delimitata con nastro segnaletico
B	1175	CONDOMINIO CIPRIANI PALAZZINA A	L'AQUILA	VIA S.SISTO	73	F	4904091	abitativo	rimozione di alcune tegole pericolanti
B	7693	VASI GIUSEPPE	L'AQUILA	VIA SILA PERSICHELLI	1	A	1490083083_2	abitativo	RIPRISTINO TAMPONATURE E TRAMEZZI. PROTEZIONE ACCESSO.
B	7373	BUCCI GIANLUCA	L'AQUILA	VIA SILA PERSICHELLI	5		4903991	abitativo	RIPARAZIONE DANNI A TAMPONATURE E TRAMEZZI
B	7369	CONDOMINIO PICUTI	L'AQUILA	VIA SILA PERSICHELLI	7	A	4904339_4	abitativo	RIPARAZIONE DANNI A TAMPONATURE E TRAMEZZI
B	4952	SCARSELLA PANFILO	L'AQUILA	VIA STRINELLA	40		1491070048	abitativo	Riparazione danni tamponature e tramezzi. Rimozioneintonaci, rivestimenti.
B	3478	ciuffetelli ugo	L'AQUILA	VIA TITO PELLICCIOTTI	19		1499035002	abitativo	RIPARAZIONE DANNI LEGGERI TAMPONATURE E TRAMEZZI, RIMOZIONE INTONACI E TEGOLE
B	3477	eredi ciuffetelli enrico	L'AQUILA	VIA TITO PELLICCIOTTI	21		1499035001	abitativo	RIPARAZIONE DANNI LEGGERI TAMPONATURE E TRAMEZZI, RIMOZIONE INTONACI
B	4566	DI STEFANO MAURO	L'AQUILA	VIA VADO DI SOLE	15		4907309	abitativo	si richiede ripristino marmi di rivestimento di porte e finestre al piano terra
B	3828	stati cornelio	L'AQUILA	VIA VASCHE DEL VENTO	54		4913151	abitativo	TRANSENNATURA PROTEZIONE DEI PASSAGGI SUL LATO DELL'EDIFICIO OPPOSTO ALL'ACCESSO DELLA STRADA. SISTEMAZIONE TEGOLE E RIMOZIONI FRONTALI PERICOLANTI.
B	6222	CIOCCA GIORGIO E CIOCCA ALESSANDRA	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	2		4904621	abitativo	Risarcitura lesioni tramezzi e su muratura corpo di fabbrica pre-esistenti
B	6214	CONDOMINIO SANTELIA	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	4		1490088012	abitativo	Lesione dell'architrave del portone di ingresso,da puntellare e/o ripristinare. Rimozione e nuova posa in opera copricomignoli. Risarcitura lesione tramezzi
B	6215	CONDOMINIO SANTELIA	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	4		1490088013	abitativo	Risarcitura lesione tramezzi. Demolizione e rifacimento elementi architettonici in muratura. Rimozione e posa in opera copricomignoli
B	6216	CONDOMINIO SANTELIA	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	6		1490088014	abitativo	Risarcitura lesione tramezzi. Verifica strutturale lesione scala
B	8758	ANTONINI + ALTRI	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	27		4906763_1	abitativo	riparare danni leggeri a tampagnature e tramezzi
B	8757	LATTANZI + ALTRI	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	29		4905563_1	abitativo	riparare danni leggeri tamponature e tramezzi
B	6293	CONDOMINIO ACRIE C3	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	36	D	4907316	abitativo	puntellatura vani scala;transennamento dei passaggi;rimozioneintonaci e rivestimenti
B	7062	CATANIA GIAMPA COLOMBA	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	48		4904132	abitativo	RIPRISTINARE TRAMEZZI E TAMPONATURE, PROTEGGERE I PASSAGGI
B	893	COND EDERA	L'AQUILA	VIALE CADUTI DI VIA FANI	2		4904165	abitativo	transennamento dell'intero edificio per una profondità di almeno 3m
B	3555	CONDOMINIO PETRUCCI	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	19	21	4904641	abitativo	messa in sicurezza colonna angolo edificio o transennatura zona sottostante. Messa in sicurezza comignolo
B	372709	Di COLA VINICIO	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	99	101	4907451	non indicato	MESSA IN OPERA DI CERCHIATURE O TIRANTI
B	3216	CECI PAOLO	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	117		4907543	abitativo	RIMOZIONE COPERTURA E COMIGNOLO
B	3730	PAZZAGLIA DANIELA	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	143		1492090020	abitativo	PUNTELLATURA TRAVI SOTTOTETTO.
B	7775	LUCANTONIO VITILLO ALEANDRI FRANCHINI	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	171		1490094001_a	abitativo	riparazioni danni lievi alle tramezzature e tompagne in specie al piano terra
B	7875	FRANCHINI VITILLO	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	171		1490094002_b	abitativo	riparazioni danni lievi alle tramezzature e tompagne in specie al piano terra
B	3077	GALLUCCI -INNOCENTI	L'AQUILA	VIALE PESCARA	5		1490050283_3	abitativo	riparazione maschi murari siti nella direzione longitudinali

COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 23/05/2009

ESITO	ID_SUB	DENOMINAZIONE	Località	indirizzo	N.	civ_2	fabbricato	uso	provvedimento
B	1275	PULSONI SILVANO	ARAGNO	VIA DELLA CHIESA	2		4915305	abitativo	PUNTELLATURA O ALTRO INTERVENTO HA PROTEZIONE DEL PASSAGGIO DA ESEGUIRSI SULL'EDIFICIO LIMITROFO SITO IN VIA FOSSA DEL VANO CHE PRESENTA RISCHIO CADUTA DI TEGOLE E PIETRE
B	485	SCARCIA FRANCO	ASSERGI	VIA DEL COLLE	20		4928059_1	abitativo	riparazione danni leggeri tamponature
B	7613	DI BERARDINO VENERE F1 RANALLI GUGLIELMO F2	COPPITO	VIA STIFFE		F1-F2	4909736	abitativo	RIPARAZIONE TAMPONATURE E TRAMEZZI;RIPARAZIONE COPERTURA
B	85554	IANNI GIUSEPPINA E DOMENICO	SAN GIACOMO	VIA ACQUASANTA	57	59	4912063_1	abitativo	MESSA IN OPERA TIRANTI; RIPARAZIONE COPERTURA, TEGOLE, ARCHITRAVE
B	4152	DUNDEE LAVORAZIONE MARINI	SAN GIACOMO	VIA DEL COLLE	3		4913054	abitativo	Rimozione di tamponatura residua disposta a coltello su elemento metallico ad altezza di 3 metri circa
B	4403	DUNDEE ALFONSO STRINGINI RENATO	SAN GIACOMO	VIA DEL COLLE	9	11-13-15	4913111	abitativo	Spostamento e corretta installazione in altra posizione sicura del serbatoio di gpl a servizio del fabbricato
B	4207	SCIOTTI GRATTI DINO	SAN GIACOMO	VIA FONTEGROSSA	4		4913239	abitativo	tamponature esterne ed interne da ricucire
B	4216	GROSSI GABRIELE	SAN GIACOMO	VIA FONTEGROSSA	8		4913118	abitativo	ricucitura lesioni muri portanti
B	4129	CAPANNOLO SILVANO	SAN GIACOMO	VIA FONTEGROSSA	13		4913141	abitativo	PUNTELLAMENTO PARETE EDIFICIO VICINO.
B	84871	SANTARELLI / CAPANNOLO	SAN GIACOMO	VIA FONTEGROSSA	40		4913037_1	abitativo	DELIMITAZIONE CON NASTRO DELIMITATORE ATTORNO ZONA DI DISTACCO DEL MATERIALE DAL MURO E PUNTELLATURA DEL MURO.
B	84873	SANTARELLI / CAPANNOLO	SAN GIACOMO	VIA FONTEGROSSA	40		4913038_1	abitativo	DELIMITAZIONE CON NASTRO SEGNALETICO O TRANSENNE; INCRAVATTATURA SPIGOLO.
B	84877	CAROCCI ALESSANDRA	SAN GIACOMO	VIA FONTEGROSSA	48		1491082011_1	abitativo	INCRAVATTATURA FACCIATA ANTERIORE; DELIMITAZIONE CON NASTRO SEGNALETICO O TRANSENNE
B	84870	ZIMAR RENATO / CAPANNOLO / COLETTI	SAN GIACOMO	VIA FONTEGROSSA	50	-66	4913253_1	abitativo	CENTINATURA VOLTA ALL'INTERNO APPARTAMENTO DI CAPANNOLA ADRIANA-DE SIMONE (CIV.66).
B	84275	TRAMONTELLI ANTONIETTA	SAN GIACOMO	VIA FONTEGROSSA	69		4913508_1	abitativo	cucitura muro perimetrale; riparazione copertura con sostituzione di 2 travi cedute
B	2727	di Salvatore MARIO	SAN GIACOMO	VIA LUIGI DI NATALE	8		4906193	abitativo	SISTEMAZIONE COMIGNOLI E TEGOLE
B	4344	ROTILO FRANCESCA	SAN GIACOMO	VIA S.GIACOMO	8		1490083038	abitativo	DIVIETO D'ACCESSO STANZA INTERESSATA DAL CEDIMENTO DEL SOLAIO DI SOTTOTETTO E REVISIONE COPERTURA.
B	4161	IANNI GIANCARLO E RUBINO	SAN GIACOMO	VIA TREDICI CANTONI	15		4913152	abitativo	NECESSITA CONSOLIDAMENTO MURO DI SPINA IN COMUNE TRA LE DUE UNITA' IMMOBILIARI.
B	88736	PANELLA MARCO	SAN VITTORINO	CORSO AMITERNO	18		4923224_4	abitativo	RIPARAZIONE MURATURE CON SARCITURE DELLE LESIONI E CATENE DI CONTROSPINTA
B	88738	CIALONE BERNARDINO	SAN VITTORINO	CORSO AMITERNO	20	B	4923224_6	abitativo	riparazione tramezzi e sarciture lesioni alle murature
B	86181	CONDOMINIO BERARDI	SAN VITTORINO	VIA AMITERNO	28	A	1492045027	abitativo	RIPARAZIONE DANNI TAMPONATURE E TRAMEZZI. RIPARAZIONE STRUTTURA PORTANTE COPERTURA. RIMOZIONE INTONACI E OGGETTI ESTERNI.
B	86184	DE MEO BERARDINO / BERARDI C.	SAN VITTORINO	VIA AMITERNO	43		1492045030	abitativo	MESSA IN OPERA DI TIRANTI. RIPARAZIONE COPERTURA. RIMOZIONE OGGETTI ESTERNI. RIPRISTINO CONTINUITA' MURO DI CONTENIMENTO SOVRASTANTE PENDIO.
B	86187	ALESSANDRUCCI RAPARELLI	SAN VITTORINO	VIA AMITERNO	45		1492045033	abitativo	RIPARAZIONE DANNI TAMPONATURE, TRAMEZZI E COPERTURA. RIMOZIONE INTONACI E TEGOLE.
B	86188	DE ACUTIS ALESSANDRUCCI	SAN VITTORINO	VIA AMITERNO	49		1492045034	abitativo	MESSA IN OPERA DI TIRANTI. RIPARAZIONE DANNI TAMPONATURE E TRAMEZZI. RIMOZIONE INTONACI E TEGOLE.
B	86097	GIUSTI ELVIRA	SAN VITTORINO	VIA CALENTANO I	1		4926929_6	abitativo	riparazione danni alla muratura portante

COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B - 23/05/2009

ESITO	ID_SUB	DENOMINAZIONE	Località	indirizzo	N.	civ_2	fabbricato	uso	provvedimento
B	86183	CAPULLI BENEDETTO	SAN VITTORINO	VIA CASTELLO	8		1492045029	abitativo	MESSA IN OPERA DI TIRANTI. RIPARAZIONE DANNI TAMPONATURE E TRAMEZZI.
B	86086	GIANVINCENZO GIUSEPPE	SAN VITTORINO	VIA CASTELLO	9		4926611_1	abitativo	riparazione danni alle murature e sostegno travi
B	86185	BALDASSARRE GIANCARLO	SAN VITTORINO	VIA CASTELLO	10		1492045031	abitativo	RIMOZIONE TEGOLE E COOMIGNOLO. MESSA IN OPERA DI TIRANTI E PUNTELLAMENTO.
B	86096	PRETA ELEONORA	SAN VITTORINO	VIA CASTELLO	15	B	4926929_5	abitativo	riparazione danni alla muratura portante
B	86186	TOMEI POALO / FILOSINI PATRIZIA	SAN VITTORINO	VIA CASTELLO	32		1492045032	abitativo	MESSA IN OPERA DI TIRANTI, RIPARAZIONE DANNI LEGGERI A TAMPONATURE E TRAMEZZI. RIPARAZIONE COPERTURA. RIMOZIONE INTONACI E TEGOLE.
B	86179	RANALLI GABRIELLA	SAN VITTORINO	VIA PIZZOLI	8		1492045025	abitativo	RIPARAZIONE DANNI TAMPONATURE E TRAMEZZI. RIPARAZIONE COPERTURA. RIMOZIONE TEGOLE E COMIGNOLI. CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO TERRENO LATO SCARPATA.
B	91487	FLATI ANTONIO	SASSA-PALOMBAIA	VIA PALOMBAIA	28		4922513	abitativo	rimozione del comignolo pericolante; verifica della capacità portante della fondazione nell'angolo anteriore del lato sinistro in corrispondenza della lesione di taglio evidente sulla facciata anteriore, ed eventuale idoneo intervento di consolidamento fo